



Kauppa-Aleksi Kt Oy

11.04.2022

Sisällysluettelo

• Perustiedot	3
• H202 palosulkujärjestelmällä- ja/tai oviautomaatiikalla varustetun liukupalo-oven huolto	4
◦ H202 ovikohtainen raportti.....	4
◦ H202 ovikohtainen raportti.....	4
• Koison palosulkulaitteet kääntöovet 2kpl	5
• 2019 koko huollon raportti	6
• 2020 koko huollon raportti	7
• 2021 koko huollon raportti	8
• 2021/9 koko huollon raportti	9
• 2022/4 koko huollon raportti	10

Perustiedot

Tilaaja	Kt Oy Kauppa-Aleksi
Kohde/osoite	Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere
Työnumero	466494
Huollon suorittaja	Kapanen 11.4. Uus-Leponiemi/Makkonen 2.6.
Huoltoaika	9/2021 (huolto kaksi kertaa vuodessa)
Kohdeyhteyshenkilö	Ilkka Saarinen 03 334 00101 Keijo Olander 0400 833 417
Huom!	Jätekatoksen avain käy ulkoavainkytkimeen. Myös gsm-aukaisu 050 3738413.

H202 palosulkujärjestelmällä- ja/tai oviautomaatiikalla varustetun liukupalo-oven huolto

Oven toiminnan tarkastus; liukukiskojen ja kannatinvaunujen puhdistus

Oven toiminnan tarkastus; oven alaohjaimen kunto ja kiinnitys

Oven toiminnan tarkastus; oven liukuminen ääriasennosta ääriasentoon käsin työntämällä

Vastapainomekanismien tarkastus; vaijereiden ja kääntöpyörien kunto ja kiinnitys

Vastapainomekanismien tarkastus; aukipitolaitteen tai -magneetin toiminnan tarkastus

Vastapainomekanismien tarkastus; oven sulkeutumisen ja pysähtymisen testaus vastapainoilla

Oven sulkeutumisen testaus kaikilta impulssilaitteilta

Oven sulkeutumisen testaus kaikilta impulssilaitteilta; laukaisupainikkeesta

Johtojen kunnon silmämääräinen tarkastus

Verkkolaitteen kunnon tarkastus ja jännitemittaus

Palolaukaisu

Sulkeutumisen testaus

Mahdollisten oviympäristöhälyttimien koestus (valo/ääni)

Oviympäristön paloluokituksen mukainen kunto

Oven liikettä estävien esteiden poisto

Huoltoajankohdan merkitseminen laitteistoon (yleensä keskuksen kanteen tai toimilaitteeseen)

H202 ovikohtainen raportti

30.03.2020

Ovikohtainen raportti

Lisättävä painoja, ovi ei sulkeudu kokonaan, huolto lukitun tyhjän liiketilan puolella.

H202 ovikohtainen raportti

06.04.2020

Ovikohtainen raportti

Lisätty painoja voideltu ja koestettu.

Koison palosulkulaitteet kääntöovet 2kpl

Oven sulkeutuminen ja salpautuminen

Lukon teljen takalukkiutumattomuuden ja sisään lukkiutumattomuuden tarkastus

Oven sähköisen aukipitotoiminnan koestus; aukipitovoima on oltava riittävä vastapanoille tai sulkijoiden vetovoimille

Oven sulkeutumistesti impulssilaitteilta; laukaisupainikkeilta ja/tai laukaisukeskuksen testipainikkeelta

Laukaisukeskuksen painikkeiden toiminta ja valonäytöt

Johtojen kunnon silmämääräinen tarkistus

Palosulkijoiden säädöt; voima, sulkeutumisnopeus, jarrutus, hidastukset, kiinnitykset

Tahdistimien toiminnan tarkastus ja säätö

Tahdistimien toiminnan tarkastus ja säätö

Verkkolaitteen kunnon tarkistus ja jännitemittaus

Poistumistievalojen toiminta ko. ovella.

Oviympäristön paloluokituksen mukainen kunto; läpivientien palokatkojen tarkistus

Oviympäristön paloluokituksen mukainen kunto; oven liikettä estävät

Vuosihuoltomakkeen täyttö

2019 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm	27.05.2019
Huomautuksia/kommentteja (voi sanella)	Huollettu ja korjattu liukupalo-ovi, säädetty liikenopeus sekä Saarisen pyynnöstä huollettu Koison 2 kpl palo-ovia./ML
Käytetyt tarvikkeet (voi sanella)	

2020 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm

06.04.2020

**Huomautuksia/kommentteja
(voi sanella)**

RAPORTTI 458133/125706

Käytävän palo-ovi ei jaksanut sulkeutua kokonaan, hankittu avaus viereiseen liiketilaan jossa huoltoluukku.

Työ tuli suorittaa kahden asentajan voimin.

Lisätty lisää painoa ja koestettu./Luoma, Kapanen

2021 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm 09.02.2021
Huomautuksia/kommentteja Huolto 461364/130463 valmis
(voi sanella)

2021/9 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm	09.09.2021
Huomautuksia/kommentteja (voi sanella)	Huollettu ohjelman mukaisesti. 463845/134811 huollettu portti koestettu gsm aukaisu avainkytkinaukaisut molemmin puolin valokennot ym valmis

2022/4 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm

02.06.2022

**Huomautuksia/kommentteja
(voi sanella)**

Palosulkuoven määräaikaishuolto

ASENTAJAN RAPORTTI:Kohteessa palo-ovi ei jaksanut tulla kiinni asti. Tutkittiin vikaa. Kohteeseen pitää mennä lisäämään painoa ja kiristämään vaijeria.Työ vaatii kaksi asentajaa. Koska painosäätö sijaitsee vuokralaisen tiloissa onsovitettava erikseen aika heidän kanssaan.

2.6.2022Kohteessa nelilehtinen teleskooppi-tyyppinen liukupalo-ovi, jäi noinpuoleenväliin jumiin auki.Saatu seinästä irti levy liiketilan puolella ja lisätty painoja.Havaittu että kun magneetti ei pitänyt (oli siis tilapäisesti ohitettu) ovetsulkeutuivat koko matkalta ihan normaalisti.Havaittu että ovien välinen tahdistusvaijeri oli sen verran löysällä että jäitoisen puolen (liiketilan puolen) ovilehtien väliin ja se jumitti ovet auki kunmagneetti laukaistiin. Saatu vaijeria kiristettyä vaijerissa olevallakiristys-ruuvilla jolloin vaijeri ei jää ovilehtien väliin kovinkaan helposti.

