



**As Oy Tampereen Lapintien Loiste - Sähkötoiminen
savunpoistojärjestelmä ja poistumistiemerkinnät**

06.03.2025



Sisällysluettelo

• Perustiedot	3
• 2023 huollon raportti	4
• F-porras/ sähkötoiminen savunpoistojärjestelmä	5
◦ 2019/huolto/F-porras	5
◦ 2021/huolto/F-porras	5
◦ 2023/huolto/F-porras	5
◦ 2024 huolto /F-porras	6
◦ 2025/huolto F-porras	7
• E-porras/sähkötoiminen savunpoistojärjestelmä	8
◦ 2019/huolto/E-porras	8
◦ 2020/korjaus/E-porras	8
◦ 2021/huolto/E-porras	9
◦ 2023/huolto/E-porras	9
◦ 2024/huolto/E-porras	9
◦ 2025/huolto/E-porras	9

Perustiedot

Tilaaaja As Oy Tampereen Lapintien Loiste

Kohde/osoite Lapintie 9 E-F, 33100 Tampere

Työnumero

Huollon suorittaja KM/HR

Huoltoaika

Kohdeyhteyshenkilö Susanna Aarnio
Isännöitsijä
REIM
Puhelin 0409381110

Kiinteistöhuolto
Tampereen Prohuolto Oy
Sammon valtatie 27
33580 Tampere
Yhteyshenkilö
Pyy Kostainen
Puhelin 0456990723

Huom!

**Järjestelmän
huoltodokumenttien sijainti** T:\Asiakastietoja\Lapintien Loiste

[Tampereen Lapintien loiste As Oy.Huolto-ohjelma poistumisreittivalaisimille ja -merkinnöille.2019.docx](#)

[As Oy Tampereen Lapintien Loiste.TURVAKSI® merkkivalaisimien huoltok H701.sivu 1.doc](#)

[Tampereen Lapintien Loiste As Oy. Asemapiirros ja pohjakuvat_kerroksista.pdf](#)

[Tampereen Lapintien Loiste As Oy.Huolto-ohjelma savunpoistolaitteistolle.2019.docx](#)

[As Oy Tampereen Lapintien Loiste.TURVAKSI® merkkivalaisimien huoltok H701.sivu 2.doc](#)



2023 huollon raportti

Huolto valmis pvm

23.02.2023

**Huomautuksia/kommentteja
(voi sanella)**

Uusittu akut. 4kpl 12v/2.3

E-portaan moottori jumissa. Jäätä välissä. Saatiin toimimaan 1+1h
lisätyötä.

Huolto valmis.

F-porras/ sähkötoiminen savunpoistojärjestelmä

Yleistarkastukset ja huollot

Ohjauskeskuksen yleiskunto

Toiminnan koestukset verkkojännitesyöttö poistettuna

Akun kunto ja jännitteen mittausta ja riittävyyden toteaminen
Latausjännitteen mittausta ja riittävyyden toteaminen
Luukun avautumisen ja avauskulman tarkastus pistokokeena
Luukun oikea sulkeutuminen akkujännitteellä pistokokeena
Ohjauskeskuksen kuittaustoiminta akkujännitteellä

Toiminnan testaus verkkojännitteet päällä

Laukaisu kaikilta savunpoistopainikkeilta tai tarkastuksen edellyttämältä ryhmältä
Luukkujen avautumisen, avaushidastuksen ja avauskulman tarkistus
Ohjauskeskuksen kuittaaminen

Kaasu- ja kaasujousitoimiset avauslaitteet

2019/huolto/F-porras

09.10.2019

Ovikohtainen raportti

Akun kunto ja jännitteen mittausta ja riittävyyden toteaminen irto: 24,86, testi: 24, 78
Latausjännitteen mittausta ja riittävyyden toteaminen mittausta: 26, 88
Luuku oikea sulkeutuminen akkujännitteellä pistokokeena sulake SPK 26.2

2021/huolto/F-porras

01.02.2021

Ovikohtainen raportti

Huolto valmis 461371/130394

2023/huolto/F-porras

21.02.2022

Ovikohtainen raportti

Latausjännite ok, 27.1v.
Akut ok 13.5v.
Huolto valmis.



2024 huolto /F-porras

Ovikohtainen raportti

04.03.2024

TOIMEKSIANTO

Lapintie 9 E-F

7.2.2024

Vuosihuoltotoimenpiteet poistumistievalaistuksille sekä savunpoistolaitteistoille

Huollettu, akkujen latausjännite ok 27vdc

Laukaisunapit sisäpiha ja kadun puoli kunnossa

Kaikki hätäpoistumistievalot toimivat, paitsi kun laitetaan valot akkujen varaan, ei yksi poistumistievalo pysy tarvittavaa 5min akun varassa päällä.

Vaatii korjausta. Selvitetty vioittuneen hätäpoistumistievalaisimen akkupaketin tyyppitiedot purkamalla valaisin ja tilattu uusi.

4.3.2024

Asennettu uusi akkupaketti valaisimeen vioittuneen akkupaketin tilalle

TEKNOWARE W120011 1KPL

<https://www.ajanlukko.fi/lapintienloiste>

Käyttäjätunnus: lapintienloiste

Salasana: 134342

2025/huolto F-porras

Ovikohtainen raportti

06.03.2025

Huollettu. Akkujen latausjännite 26 VDC. Laukaisunapit ovat kunnossa. Savunpoistoikkunat toimivat, aukesivat ja sulkeutuivat niin kuin pitikin. Hätäpoistumistievalaistus on kunnossa, ja se on koestettu myös akkukäytöllä. Sähkötoiminen savunpoistojärjestelmä ja poistumistiemerkinnot ovat asianmukaisessa kunnossa ja toimivat suunnitellusti.

481055

E-porras/sähkötoiminen savunpoistojärjestelmä

Yleistarkastukset ja huollot

Ohjauskeskuksen yleiskunto

Toiminnan koestukset verkkojännitesyöttö poistettuna

Akun kunto ja jännitteen mittausta ja riittävyyden toteaminen
Latausjännitteen mittausta ja riittävyyden toteaminen
Luukun avautumisen ja avauskulman tarkastus pistokokeena
Luukun oikea sulkeutuminen akkujännitteellä pistokokeena
Ohjauskeskuksen kuittaustoiminta akkujännitteellä

Toiminnan testaus verkkojännitteet päällä

Laukaisu kaikilta savunpoistopainikkeilta tai tarkastuksen edellyttämältä ryhmältä
Luukkujen avautumisen, avaushidastuksen ja avauskulman tarkistus
Ohjauskeskuksen kuittaaminen

Kaasu- ja kaasujousitoimiset avauslaitteet

2019/huolto/E-porras

09.10.2019

Ovikohtainen raportti

Akun kunto ja jännitteen mittausta ja riittävyyden toteaminen irto: 24,86, testi: 24, 78
Latausjännitteen mittausta ja riittävyyden toteaminen mittausta: 26, 88
Luuku oikea sulkeutuminen akkujännitteellä pistokokeena sulake SPK 26.1

2020/korjaus/E-porras

14.12.2020

Ovikohtainen raportti

TOIMEKSIANTO 460988/18.11.2020
-savunpoistokeskuksessa piipittää ja ledit vilkkuvat.
-keskus e-portaassa kellarikerroksessa
-ohjaa molempien portaiden savunpoisto luukkujen karamoottoreita
-savunpoistoluukut portaiden yläpäässä
-akut vaihdettu 10/2019

Raportti:

Todettu E-portaan savunpoistokeskuksen olevan täysin mykkä/rikkoontunut.

Mitattu keskukselle tulevan verkkojännitteen olevan ok, sekä savunpoistokeskuksen sulakkeiden olevan ehjiä.

Keskus pitää vaihtaa uuteen.

14.12.20:

Vaihdettu viallinen savunpoistokeskus Roca Shev-3
Savunpoistokeskus uuteen, sekä testattu toiminta. Työ valmis.

2021/huolto/E-porras

01.02.2021

Ovikohtainen raportti

Huolto valmis 461371/130394

2023/huolto/E-porras

23.02.2023

Ovikohtainen raportti

E-portaan moottori jumissa, ikkunan välissä jäätä, saatiin toimimaan.

2024/huolto/E-porras

04.03.2024

Ovikohtainen raportti

Huollettu

Akkujen latausjännite 27vdc

Laukaisunapit kunnossa .

Autotalli, hätäpoistumistievalo lapintielle valaisimen akku vioittunut.

Tilattu varaosa ja korjattu

2025/huolto/E-porras

06.03.2025

Ovikohtainen raportti

481055

Huollettu

Akkujen latausjännite 26vdc

Laukaisunapit kunnossa .

Savunpoistoikkunat toimi, aukesi ja sulkeutui niin kuin pitikin.

Hätäpoistumistievalaistus kunnossa, koestettu myös akkukäyttö



Tämä dokumentti on luottamuksellinen, saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa ja on tarkoitettu käsiteltäväksi ainoastaan Ajan Lukon ja vastaanottavan organisaation edustajien kesken.