



**Myrskyn Pysäköinti Oy | TURVAKSI® määräaikaishuoltomuistio**

**20.02.2023**

## Sisällysluettelo

• Perustiedot .....	3
• H202 palosulkujärjestelmällä- ja/tai oviautomaatiikalla varustetun liukupalo-oven huolto nro 1 ,as oy Liidon puoleinen pääty .....	4
• H202 palosulkujärjestelmällä- ja/tai oviautomaatiikalla varustetun liukupalo-oven huolto nro 2 , as.oy.Konkarin puoleinen pääty.....	5
◦ H202 ovikohtainen raportti.....	5
• 2022 /koko huollon raportti .....	6
• 2023 koko huollon raportti .....	7

## Perustiedot

<b>Tilaaaja</b>	Myrskyn Pysäköinti Oy
<b>Kohde/osoite</b>	Tuiskunkatu 11, 33900 Tampere
<b>Työnumero</b>	470609
<b>Huollon suorittaja</b>	Ari Uus-Leponiemi
<b>Huoltoaika</b>	20.2.2023
<b>Kohdeyhteyshenkilö</b>	Huolto: Otto Pakkanen 050 476 9493/Kotikatu tai KTL-avaimella *Kohteeseen/ovelle pääsee esim. KTL -avaimella läheisten taloyhtiöiden kautta. Autohalliin pääsy myös koodilukolla (jonka koodi ei tiedossa).

Tomi Loppi, isännöitsijä  
Hatanpään valtatie 24 A 5 krs, 33100 Tampere  
puh. 0207 438 613  
email. tomi.loppi@reim.fi  
<https://www.reim.fi>



Kohteen liukupalo-ovi



Ohjauskeskus

2 kpl ovitor psl palo-ovi-liukuovia. Kytetty paloilmottimeen, napistot molemmin puolin ovia.

## H202 palosulkujärjestelmällä- ja/tai oviautomatiikalla varustetun liukupalo-oven huolto nro 1 ,as oy Liidon puoleinen pääty

Oven toiminnan tarkastus; liukukiskojen ja kannatinvaunujen puhdistus

Oven toiminnan tarkastus; oven alaohjaimen kunto ja kiinnitys

Ovikoneiston tarkastus; ketjun kiristys, puhdistus ja voitelu tarvittaessa

Ovikoneiston tarkastus; kääntöpyörien ja moottorin kiinnityksen tarkistus

Ovikoneiston tarkastus; ketjun kiinnitys oveen

Ovimoottorin ja ohjauskeskuksen tarkastus

Ovimoottorin ja ohjauskeskuksen tarkastus; moottorin rajojen säätö

Ovimoottorin ja ohjauskeskuksen tarkastus; avautumis- ja sulkeutumisnopeuden säätö

Oven sulkeutumisen testaus kaikilta impulssilaitteilta

Johtojen kunnan silmämääräinen tarkastus

Varatoiminta-akun ulkoinen ja päivämäärätarkistus ja jännitemittaus kuormittamattomana

Toiminnan testaus ilman verkkojännitettä

Palolaukaisu

Sulkeutumisen testaus

Akkujännitteen mittaus

Oviympäristön paloluokituksen mukainen kunto

Oven liikettä estävien esteiden poisto

Huoltoajankohdan merkitseminen laitteistoon (yleensä keskuksen kanteen tai toimilaitteeseen)

## H202 palosulkujärjestelmällä- ja/tai oviautomatiikalla varustetun liukupalo-oven huolto nro 2 , as.oy.Konkarin puoleinen pääty

Oven toiminnan tarkastus; liukukiskojen ja kannatinvaunujen puhdistus

Oven toiminnan tarkastus; oven alaohjaimen kunto ja kiinnitys

Oven toiminnan tarkastus; oven liukuminen ääriasennosta ääriasentoon käsin työntämällä

Ovikoneiston tarkastus; ketjun kiristys, puhdistus ja voitelu tarvittaessa

Ovikoneiston tarkastus; kääntöpyörien ja moottorin kiinnityksen tarkistus

Ovikoneiston tarkastus; ketjun kiinnitys oveen

Ovimoottorin ja ohjauskeskuksen tarkastus

Ovimoottorin ja ohjauskeskuksen tarkastus; moottorin rajojen säätö

Ovimoottorin ja ohjauskeskuksen tarkastus; avautumis- ja sulkeutumisenopeuden säätö

Oven sulkeutumisen testaus kaikilta impulssilaitteilta

Johtojen kunnan silmämääräinen tarkastus

Varatoiminta-akun ulkoinen ja päivämäärätarkistus ja jännitemittaus kuormittamattomana

Toiminnan testaus ilman verkkojännitettä

Palolaukaisu

Sulkeutumisen testaus

Akkujännitteen mittaus

Oviympäristön paloluokituksen mukainen kunto

Oven liikettä estävien esteiden poisto

Huoltoajankohdan merkitseminen laitteistoon (yleensä keskuksen kanteen tai toimilaitteeseen)

### H202 ovikohtainen raportti

20.02.2023

#### Ovikohtainen raportti

Koestettu koneiston toiminta painonapeilla sekä irrottamalla keskuskortilta paloilmotimmelta tuleva kärkitieto. Koneisto pysähtyy kesken matkan noin 40cm ennen kiinni asentoa mutta jatkaa matkaa kiinni asti palotiedossa automaattisesti, painonapeilla kun painaa uudelleen.. painonapeilla pitää painaa koko ajan koska laitteessa ei ole turvalaitteita. Lisätty huoltotarra.

## 2022 /koko huollon raportti

**Huolto valmis pvm** 25.01.2022  
**Huomautuksia/kommentteja  
(voi sanella)** 465695/136679  
Palo-oven huolto tehty ohjelman mukaisesti.

## 2023 koko huollon raportti

**Huolto valmis pvm**

20.02.2023

**Huomautuksia/kommentteja  
(voi sanella)**

Huoltoon lisätty toinenkin palo-liukuovi. Uudella ovella ei ole omaa paikallista dokumentointia. Uudella liukuovella toiminta sama kuin aiemmalla mutta havaittu että pysähtyy palolaukaisussa noin 40cm ennen kiinni-asentoa ja jatkaa sitten hetken päästä matkaa, tarvitsee jotain säätöä mutta dokumentteja ovitorin psl keskukselta ei saatavilla niin jää selvitykseen.

Suoritettu vuosihuollon mukaiset toimenpiteet, koneistojen sulkeutuminen testattu sekä erillisillä napistoilla että irrottamalla paloilmioittimelta tuleva kärkitieto keskuksen riviliittimeltä. Tarkistettu myös käsinkäyttö joka tapahtuu vetimellä vetämällä..

