



Kauppa-Aleksi Kt Oy | Palo-oven määräaikaishuolto

20.03.2024

Sisällysluettelo

• Perustiedot	3
• H202 palosulkujärjestelmällä- ja/tai oviautomaatiikalla varustetun liukupalo-oven huolto	4
◦ H202 ovikohtainen raportti	4
◦ H202 ovikohtainen raportti	4
◦ H202 ovikohtainen raportti	4
◦ H202 ovikohtainen raportti	4
• Koison palosulkulaitteet kääntöovet 2kpl+2kpl	5
◦ H601 ovikohtainen raportti	5
• 2019 koko huollon raportti	6
• 2020 koko huollon raportti	7
• 2021 koko huollon raportti	8
• 2021/9 koko huollon raportti	9
• 2022/4 koko huollon raportti	10
• 2023/3 koko huollon raportti	11
• 2024/3 koko huollon raportti	12

Perustiedot

Tilaaja	Kt Oy Kauppa-Aleksi
Kohde/osoite	Aleksis Kiven katu 26, 33200 Tampere
Työnumero	476296
Huollon suorittaja	Luoma
Huoltoaika	3/24
Kohdeyhteyshenkilö	Keijo Olander 0400 833 417
Huom!	Tänne pääsee Koison aukioloaikoina. Käytävään myös 6.00-23.00. ML

H202 palosulkujärjestelmällä- ja/tai oviautomaatiikalla varustetun liukupalo-oven huolto

Oven toiminnan tarkastus; liukukiskojen ja kannatinvaunujen puhdistus
Oven toiminnan tarkastus; oven alaohjaimen kunto ja kiinnitys
Oven toiminnan tarkastus; oven liukuminen ääriasennosta ääriasentoon käsin työntämällä
Vastapainomekanismien tarkastus; vaijereiden ja kääntöpyörien kunto ja kiinnitys
Vastapainomekanismien tarkastus; aukipitolaitteen tai -magneetin toiminnan tarkastus
Vastapainomekanismien tarkastus; oven sulkeutumisen ja pysähtymisen testaus vastapainoilla
Oven sulkeutumisen testaus kaikilta impulssilaitteilta
Oven sulkeutumisen testaus kaikilta impulssilaitteilta; laukaisupainikkeesta
Johtojen kunnon silmämääräinen tarkastus
Verkkolaitteen kunnon tarkastus ja jännitemittaus
Palolaukaisu
Sulkeutumisen testaus
Mahdollisten oviympäristöhälyttimien koestus (valo/ääni)
Oviympäristön paloluokituksen mukainen kunto
Oven liikettä estävien esteiden poisto
Huoltoajankohdan merkitseminen laitteistoon (yleensä keskuksen kanteen tai toimilaitteeseen)

H202 ovikohtainen raportti

30.03.2020

Ovikohtainen raportti Lisättävä painoja, ovi ei sulkeudu kokonaan, huolto lukitun tyhjän liiketilan puolella.

H202 ovikohtainen raportti

06.04.2020

Ovikohtainen raportti Lisätty painoja voideltu ja koestettu.

H202 ovikohtainen raportti

29.03.2023

Ovikohtainen raportti Jäi taas puoliväliin, saatu herkistettyä niin että sulkeutuu.

H202 ovikohtainen raportti

20.03.2024

Ovikohtainen raportti Liukupalo-ovi ei tullut aivan kiinni, lisätty painoja ja herkistetty liikettä

Koison palosulkulaitteet kääntöovet 2kpl+2kpl

Oven sulkeutuminen ja salpautuminen

Lukon teljen takalukkiutumattomuuden ja sisään lukkiutumattomuuden tarkastus

Oven sähköisen aukipitotoiminnan koestus; aukipitovoima on oltava riittävä vastapanoille tai sulkijoiden vetovoimille

Oven sulkeutumistesti impulssilaitteilta; laukaisupainikkeilta ja/tai laukaisukeskuksen testipainikkeelta

Laukaisukeskuksen painikkeiden toiminta ja valonäytöt

Johtojen kunnon silmämääräinen tarkistus

Palosulkijoiden säädöt; voima, sulkeutumisnopeus, jarrutus, hidastukset, kiinnitykset

Tahdistimien toiminnan tarkastus ja säätö

Tahdistimien toiminnan tarkastus ja säätö

Verkkolaitteen kunnon tarkistus ja jännitemittaus

Poistumistievalojen toiminta ko. ovella.

Oviympäristön paloluokituksen mukainen kunto; läpivientien palokatkojen tarkistus

Oviympäristön paloluokituksen mukainen kunto; oven liikettä estävät

Vuosihuoltomakkeen täyttö

H601 ovikohtainen raportti

20.03.2024

Ovikohtainen raportti

Tahdistimen korjaus, tahdistim varsi jäi sisälle

2019 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm	27.05.2019
Huomautuksia/kommentteja (voi sanella)	Huollettu ja korjattu liukupalo-ovi, säädetty liikenopeus sekä Saarisen pyynnöstä huollettu Koison 2 kpl palo-ovia./ML
Käytetyt tarvikkeet (voi sanella)	

2020 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm	06.04.2020
Huomautuksia/kommentteja (voi sanella)	RAPORTTI 458133/125706 Käytävän palo-ovi ei jaksanut sulkeutua kokonaan, hankittu avaus viereiseen liiketilaan jossa huoltoluukku. Työ tuli suorittaa kahden asentajan voimin. Lisätty lisää painoa ja koestettu./Luoma, Kapanen

2021 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm 09.02.2021
Huomautuksia/kommentteja Huolto 461364/130463 valmis
(voi sanella)

2021/9 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm	09.09.2021
Huomautuksia/kommentteja (voi sanella)	Huollettu ohjelman mukaisesti. 463845/134811 huollettu portti koestettu gsm aukaisu avainkytkinaukaisut molemmin puolin valokennot ym valmis

2022/4 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm

02.06.2022

**Huomautuksia/kommentteja
(voi sanella)**

Palosulkuoven määräaikaishuolto

ASENTAJAN RAPORTTI:Kohteessa palo-ovi ei jaksanut tulla kiinni asti. Tutkittiin vikaa. Kohteeseen pitää mennä lisäämään painoa ja kiristämään vaijeria. Työ vaatii kaksi asentajaa. Koska painosäätö sijaitsee vuokralaisen tiloissa onsovitava erikseen aika heidän kanssaan.

2.6.2022Kohteessa nelilehtinen teleskooppi-tyyppinen liukupalo-ovi, jäi noinpuoleenväliin jumiin auki. Saatua seinästä irti levy liiketilan puolella ja lisätty painoja. Havaittu että kun magneetti ei pitänyt (oli siis tilapäisesti ohitettu) ovetsulkeutuivat koko matkalta ihan normaalisti. Havaittu että ovien välinen tahdistusvaijeri oli sen verran löysällä että jäitoisen puolen (liiketilan puolen) ovilehtien väliin ja se jumitti ovet auki kunmagneetti laukaistiin. Saatua vaijeria kiristettyä vaijerissa olevallakiristys-ruuvilla jolloin vaijeri ei jää ovilehtien väliin kovinkaan helposti.

2023/3 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm	29.03.2023
Huomautuksia/kommentteja (voi sanella)	471069 Huollettu ja säädetty.

2024/3 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm

20.03.2024

**Huomautuksia/kommentteja
(voi sanella)**

Palosulkuoven määräaikaishuolto 476296

ASENTAJAN RAPORTTI:

Käytävän liukupalo-ovi ei sulkeutunut kokonaan, herkistetty, korjausta jatkettava vielä, korjaus vaatii kaksi asentajaa.

Lisätty vastapainoon lisää massaa. Ovia saatu sulkeutumaan. Koison palo-ovessa tahdistimen säätö.

Huolto valmis.



Ajan Lukko Oy